

# 32-bit浮点测试应用程序表



注意：

本信息是我们操作确认的结果，不保证以下应用程序不会出现问题。

最后更新日期：2023年6月23日

## Windows11

应用程序	版本	支持	注释
Ableton Live	11.2.11	是	
Cubase	12.0.60 Build453 - Build on Mar 16 2023	是	
DaVinci Resolve	---	否	
FL studio	21.0.3 [build3517]	是	
iZotope RX10 Advanced	10.4.0	是	
Pro Tools Studio	2023.3.0	是	即使降低录音区域的增益，也有可能出现波形削波。当增益值改变并从Audio Suite（通过插件的音频重写）产生新波形时，波形将正常显示。
REAPER	Apr23 2023	是	
Studio One	5.5.2.86528	是	即使降低录音区域的增益，也有可能出现波形削波。当增益值改变并从Audio Suite（通过插件的音频重写）产生新波形时，波形将正常显示。
WaveLab Pro	11.2.0 (build 13)	是	

## macOS Monterey

应用程序	版本	支持	注释
Audacity	3.3.1	是	
GarageBand	10.4.8	否	
Logic Pro	10.7.7	是	即使降低录音区域的增益，也有可能出现波形削波。当增益值改变并从Audio Suite（通过插件的音频重写）产生新波形时，波形将正常显示。
Pro Tools Studio	2023.3.0	是	即使降低录音区域的增益，也有可能出现波形削波。当增益值改变并从Audio Suite（通过插件的音频重写）产生新波形时，波形将正常显示。

## macOS Ventura

应用程序	版本	支持	注释
Adobe Audition	Build23.3.0.55	是	
Adobe Premiere	23.40 (build56)	是	
FL Studio	21.0.3(build3036)	是	